

Traducción

Popoácar
London Sept 23 de 1860

Sor Capitán Y. Duena

(67)

Sor Mio,

Refiriendome á la especifica-
cion que V. me ha entregado (Especificacion
impresa en los E. U. para un
Monitor de 250 pies de altura, y 48-
pies de manga) titulada ~~Monitores~~
Especificacion de Monitores, para
servicio de Rios y defensa de Puertos,
y que V. me ha dicho es terminada, tengo
que observar

- 1^o Que no apure la construccion, a
laber, teniendo 4 pies que sobre sa-
len á cada costado, esto es un grave
inconveniente para la navegacion.
- 2^o Me opongo á que se sirvan de tablones
de moche en un buque de fierro,
por que no son homogéneos y se ha
descubierto que son tan malos que
este método, ^{que} está condenado en este
pais
- 3^o El blindaje es muy debil teniendo
solo 5 pulgadas de grueso, donde
debia ponerse 6, mas esta diferencia



es de poca importancia, cuando se
compara con ~~la~~ ~~comparada~~ con la
interna reduccion ulterior, la fuerza que
resulta de su construcion, siendo de
5, planchas de 1, pulgada en lugar
de una solida, como debe siempre
emplearse para el grueso ya deter-
minado -

4^o El mismo inconveniente resulta en el
blinaje de los torres que se debe ser
de 10, pulgadas, y no ser de una
plancha solida -

5^o Los miembros en general son dema-
siado debiles para proporcionar un
buena seguridad giratoria -

6^o El eje central de la torre no es bueno
pues pueden causar embrazos en su
uso, el plan propuesto en mis
dibujos servira para explicar cual
es el mejor sistema -

7^o Las Maquinarias, no teniendo los
cilindros mas que 4, 8, pulgadas y
24- de golpe de piston, los demas
utiles son muy pequeños y muchos
menor de los que empleamos
en buques de 230 pies x 35-6, y
de consiguiente no pueden dar
ninguna velocidad satisfactoria -

[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and bleed-through.]

